

Façon des joints Modénature Exemples Feuillure Joint biais à pans égaux à pans inégaux Joint creux Joint en V Chanfrein Joint Joint lissé demi-rond en anglet Gorge Joint plein Joint serré faible largeur Joint lissé à ras de joint 0.00 (affleuré) Rainure **Moulures** à anglet Anglet Exemples Terminaison contre surface perpendiculaire Tore demibombé trois-quarts circulaire Retour de profil Quart-de-rond angle rentrant Doucine Retour de profil angle saillant Cannelures à listels Saillie de profil Baguettes Gabarit latéral Cannelures

Types de maçonneries


Murs massifs à 2 parements




Murs massifs à 1 parement




Parements






Placage




Appareils (selon rec. SIA V 178)


Maçonneries de moellons bruts



Maçonnerie cyclopéenne (opus incertum), en moellons bruts (B1)




Maçonnerie à assises irrégulières, en moellons bruts (appareil écossais) (B2)




Maçonnerie à assises irrégulières continues, en moellons bruts (B3)

Appareils


Maçonnerie de moellons épannelés ou équarris




Maçonnerie cyclopéenne (opus incertum), en moellons épannelés (G1)



Maçonnerie à assises irrégulières continues, en moellons équarris (G3)




Maçonnerie à assises irrégulières, en moellons équarris (appareil écossais) (G2)




Maçonnerie à assises régulières, en moellons équarris (G4)

Maçonnerie de pierre de taille (G5)



Maçonnerie de blocs (B6 ou G6)



Façonnage

Brut de carrière Surface obtenue par clivage, sans traitement ultérieur.

Traité au taillant Surface traitée de façon libre au taillant (hache à pierre).

Fraisé Traitement à la fraise des joues ou du parement.

Raboté Surface travaillée au rabot à pierre.

Traité au peigne Surface travaillée au moyen d'un peigne, c'est-à-dire d'un faisceau de plusieurs broches

assemblées.

Travaillé au ciseau Surface traitée librement au moyen d'un réparoir (ciseau à lame large).

Epannelé, équarri Dimensions et forme obtenues par simple dégrossissage des éléments.

Scié – scié au fil:

surface obtenue par sciage au fil et au sable, à sec ou à l'eau, et conservant des traces

curvilignes.

– scié au sable:

surface obtenue par sciage à la lame d'acier et au sable, à sec ou à l'eau, et conservant

de légères traces.

– scié au diamant:

surface obtenue par sciage à l'eau au moyen d'une lame d'acier armée de diamant,

et conservant des traces bien visibles.

Poncé – égrisage au diamant:

surface traitée à la meule garnie de poudre de diamant, sans traces de sciage très visibles.

- ponçage sommaire:

correspond à la finesse d'une surface meulée jusqu'au degré 60 du carborundum.

– ponçage moyen:

correspond à la finesse d'une surface meulée jusqu'au degré 120 du carborundum.

– ponçage fin:

correspond à la finesse d'une surface meulée jusqu'au degré 220 du carborundum.

Découpé Ajustage d'un élément par bréchage ou taillage.

Egrisé Traitement, généralement au sable, destiné à éliminer les traces de sciage bien visibles.

Broché Traitement à la broche d'une surface de pierre naturelle, destiné à la rendre fortement

rugueuse en fonction des cassures d'éclatement.

– brochage sommaire:

moins de 10 éclats par dm²

– brochage moyen:

de 10 à 30 éclats par dm²

- brochage fin:

plus de 30 éclats par dm2

Bouchardé Traitement à la boucharde d'une surface de pierre naturelle.

bouchardage grossier:
écartement des dents 12 mm

bouchardage moyen:
écartement des dents 7 mm

– bouchardage fin:

écartement des dents 4 mm

Gradiné Traitement à la gradine (ciseau dentelé)

Ciselure de bord Traitement de la surface, au ciseau, le long des arêtes.

Poli – polissage semi-brillant:

surface finement polie, reflétant une partie de la lumière


– polissage brillant:

surface finement polie, formant miroir


Traité au réparoir (charri) Surface travaillée coup par coup au moyen d'un charri (ciseau à lame large).

Bossagé Surface traitée grossièrement au têtu ou à la chasse. Cette taille forme des creux et des bosses.


Mode de taille




Finition tranchée




Finition au rabot à calcaire tendre




Finition au peigne




Finition à la boucharde




Finition bossagée (au têtu ou à la chasse)




Finition au taillant



Finition au rabot à molasse



Finition à la broche



Finition au réparoir